

COMMERCIAL - TECHNICAL DATA
DATOS TÉCNICO - COMERCIAL



- Premium soft terry fabric, perfect for printing, with a soft touch, superior quality, and durability for a range of applications in fashion and apparel. Robust appearance but light to use. Applications: Sweatshirts, pants, decorative blankets...

- Tejido de rizo suave de primera calidad, perfecto para estampar, con un tacto suave, calidad superior y durabilidad para una variedad de aplicaciones en moda y confección. Apariencia robusta pero ligera al uso. Aplicaciones: Sudaderas, pantalones, mantas decorativas....

Test Method for / Método de prueba para: Knit Fabrics		STANDAR (Estandar)	DIGITAL PRINT
Width / Ancho (In) NTC 228-2011	Phisic / Físico	63	63
	Useful / Util	62	61
Weight / Peso (Oz/syd) ASTM D 3776-2009		9.1	9.2
Shrinkage / Cambio dimensional (%) AATCC 135-2004 / IN504-15	Lenght / Longitud	5%	5%
	Trans / Transversal	4%	4%
Spirality after laundry / Viraje despues del lavado (%) ISO16322-2-2005	Lenght / Longitud	3%	3%
	Trans / Transversal		
Color fastness to wash / Solidez al lavado (gray scale) AATCC 61-2007	Change / Cambio	4	4
	Stain / Transf	3	3
Dye transfer to storage. Option II (gray scale) / Transferencia del color por almacenamiento. Opcion II AATCC 163-2007	Stain / Transf	4	4
Color fastness to light (gray scale) / Solidez a la luz BS 1006-1990	Change / Cambio	4	4
Color fastness to crocking (gray scale) / Solidez al frote AATCC 8-2007	Dry / Seco	4	4
	Wet / Húmedo	3	3
Color Fastness to perspiration (gray scale) / Solidez a la transpiración AATCC 15-2007	Change / Cambio	4	4
	Stain / Transf	3	3
Pilling / Pilling (Photographic) NTC 2051-2 / 2003		3	3
Type of fabric / Tipo de tejido			Knit
			Reviewed by
Recommendations / Recomendaciones: Rest for 20 to 24 hours before cutting. / Descanse de 20 a 24 horas antes de cortar. Recommend testing before any tratment or application other than cutting and sewing. / Se recomienda realizar pruebas antes de cualquier tratamiento o aplicación que no sea cortar y coser.			GT/AL
			